

PRINCIPALI INTERVENTI EDIFICIO SCOLASTICO

“PILE DIREZIONE” via Salaria Antica Est

Non Strutturali:

1. riparazione elementi non strutturali danneggiati (tramezzi, tamponature);
2. demolizione e ricostruzione dei locali adibiti a spogliatoi della palestra;
3. rivestimento dei bagni;
4. rappezzi di intonaco interno;
5. tinteggiatura interna e esterna;
6. realizzazione impianto di segnalazione;
7. installazione di copritermosifoni e protezioni angolari;
8. fissaggio degli arredi;
9. revisione degli impianti elettrico con sostituzione dei corpi illuminanti;
10. realizzazione di recinzione di sicurezza a protezione della scarpata;
11. sistemazione canna fumaria;
12. sistemazione esterna.

Strutturali:

1. rinforzo dei tramezzi e delle tamponature esterne con sistema antiribaltamento:
 - demolizione strato di intonaco per un'altezza di almeno 400 mm a cavallo della giunzione tra parete e solaio;
 - applicazione di fasce perimetrali di ancoraggio di bordo ad "l" realizzate con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad elevata duttilità e rete bilanciata in fibre di vetro alcaliresistente apprettata;
 - applicazione di connettori (fiocchi di connessione) realizzati con corda di tessuto in acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisati con stucco epossidico.
2. ripresa di lesioni su murature sia interne che esterne con iniezioni di resine epossidiche;
3. adeguamento del giunto tecnico strutturale.