

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B del 16/05/2009**

esito	Località	indirizzo	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	prescrizioni
B	L'AQUILA	VIA GUGLIELMO MARCONI	4		4906982		non indicato	transennamento della pensilina sull'ingresso esterno e messa in sicurezza del manto di copertura in coppi
B	L'AQUILA	VIA L'AQUILA-PIANOLA	53		4921574		non indicato	riparazione copertura,danni leggeri alle tamponature e tramezzi,rimozione intonaci e rivestimenti. verifica e ripristino giunto
B	L'AQUILA	VIA MONTE VELINO	56		4907185		non indicato	rimuovere le tegole pericolanti
B	L'AQUILA	VIA STRINELLA	4		4904835		non indicato	riparazione e ricucitura lesioni e intonaco tamponature nei piani terreno, 1 e 2
B	L'AQUILA	VIALE DELLA CROCE ROSSA	105		4907442		non indicato	messa in opera di cerchiature o tiranti
B	BAGNO-CIVITA	S.P.PER BAGNO	4	A-B-C	4903270		abitativo	riparazione danni leggeri tamponatura, riparazione copertura rimozione intonaci e rivestimenti
B	BAGNO-CIVITA	VIA CARBONIERA	7		1490050380	2	abitativo	rimozione intonaci
B	BAGNO-CIVITA	VIA CENTRALE	29		4900912		abitativo	riparazione danni leggeri tamponature e tramezzi, rimozione intonaci e comignolo.
B	BAGNO-CIVITA	VIA FURA	4		4900890	1	abitativo	puntellatura telaio in c.a. - pilastro e balcone lato sud (a sbalzo)
B	BAGNO-CIVITA	VIA FURA	8		4900892	1	abitativo	puntellatura telaio in c.a. - balcone e pilastro d'angolo lato sud (a sbalzo)
B	BAGNO-CIVITA	VIA FURA	10		4900903	1	abitativo	puntellatura telai in c.a a sbalzo e balconi - rimozione tavolati danneggiati esterni e interni angolo a nord (lesionati)
B	BAGNO-CIVITA	VIA LA COSTA	39		4917774	1	abitativo	interventi cucitura di alcuni maschi murari lesionati orizzontalmente,giuntare il garage dall'edificio
B	BAGNO-CIVITA	VIA MARSICANA	9		4903602	1	abitativo	riparazione solaio e voltini con rimozione di comignolo e parapetto
B	BAGNO-CIVITA	VIA MARSICANA	65		4903276	1	abitativo	riparazione danni alle tamponature esterne e ai tramezzi con demolizione e ripresa intonaci,sigillature e fessurazioni
B	BAGNO-CIVITA	VIA MARSICANA	71		1490050367	2	abitativo	riparazione danni leggeri alla tamponatura
B	BAGNO-CIVITA	VIA MARSICANA	86		4903312	1	abitativo	riparazione danni a tamponature e tramezzi.rimozione o ripristino intonaci e rivestimenti.verifica e ripristino balcone su accesso su via marsicana
B	BAGNO-CIVITA	VIA MARSICANA	91		4903307		abitativo	rimozione comignoli, tegole, parapetti
B	BAGNO-CIVITA	VIA MARSICANA	97		4902488		abitativo	riparazione danni alle tamponature e ai tramezzi - rimozione comignoli
B	BAGNO-CIVITA	VIA MARSICANA	107		4903178	1	abitativo	riparazione danni leggeri a tamponature e tramezzi
B	BAGNO-CIVITA	VIA MARSICANA	109		4903288	1	abitativo	riparazione danni leggeri tamponature e tramezzi, rimozione oggetti esterni,"cappello comignolo".transennatura e protezione passaggio
B	BAGNO-CIVITA	VIA MARSICANA	111		4903289	1	abitativo	transennatura e protezione per pericolo di crollo
B	BAGNO-CIVITA	VIA PRETARA	12		4901531		abitativo	rimozione e messa in sicurezza sistema di partizione verticale interno non portante zona notte piano primo; rimozione e rifacimento parti intonaco interno; controllo ancoraggio paramento esterno in laterizio
B	BAGNO-CIVITA	VIA SAN PAOLO	3		4903286	1	abitativo	riparazione danni leggeri tamponature e tramezzi.
B	SASSA-COLLE	VIA CIVITATOMASSA	16		4906605		abitativo	puntellamento facciata sud del fabbricato con destinazione uso di passo comune per l'accesso alle 4 unità immobiliari;è necessario puntellare tutta la lunghezza della facciata con puntelli in corrispondenza dei due solai di piano

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B del 16/05/2009**

esito	Località	indirizzo	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	prescrizioni
B	SASSA-COLLE	VIA DELLA SELVA	17		4922077	1	abitativo	il lato posteriore del fabbricato in corrispondenza della copertura è lesionato;le lesioni sono molto evidenti all'interno;puntellamento dall'esterno per impedire ulteriore allargamento delle lesioni
B	SASSA-COLLEFRACIDO	VIA MONS.GIOVANNI CECI	15		5201317		abitativo	necessita di transennatura sula strada pubblica in prossimità accesso unità abitativa
B	SASSA-COLLEMARE	VIA DELL' AIA	5		4925796	3	abitativo	esecuzione di cerchiature/tiranti ad ogni interpiano che rendano solidale la parte aggiunta alla zona esistente
B	SASSA-COLLEMARE	VIA FONTE SANTA	4		4923354	1	abitativo	ricucitura e riparazione sul tramezzo tra ingresso e cucina al piano terra
B	SASSA-GENZANO	VIA BARONI	9		4922361	1	abitativo	è necessario rimuovere le tegole pericolanti in corrispondenza del lato destro del fabbricato
B	SASSA-GENZANO	VIA DELLA FONTE	9		4922700	1	abitativo	i travetti di copertura del portico presentano pericolo di sfilamento; la struttura a telaio del portico presenta snellezza eccessiva monodirezionale; l'accesso dell'abitazione dovrà avvenire dall'entrata secondaria; rimozione comignolo pericolante lato portico
B	SASSA-GENZANO	VIA ROIENSE	3 4		4926325	1	abitativo	puntellare muro esterno di confine posto in prossimità dell'ingresso
B	SASSA-GENZANO	VIA ROIENSE	6		4922711		abitativo	eseguire transennatura legnaia (4922585) per pericolo crollo;aggregato 4922745 (vano comunicante con unità immobiliare in oggetto) interdire uso fino alla messa in sicurezza;eseguire valutazione di sicurezza strutturale per danni preesistenti
B	SASSA-GENZANO	VIA ROIENSE	7 A		4926089		abitativo	rimozione del comignolo pericolante
B	L'AQUILA	PIAZZA SIMON BOLIVAR	1		1490010468		altro uso	ripristino intonaci e continuità pareti
B	L'AQUILA	PIAZZA SIMON BOLIVAR	11		1490010475		abitativo	ripristino intonaci e continuità tramezzi
B	L'AQUILA	PIAZZA SIMON BOLIVAR	16		1490010473		abitativo	ripristino intonaci e continuità tramezzi
B	L'AQUILA	PIAZZA SIMON BOLIVAR	18		1490010474		abitativo	ripristino intonaci e continuità tramezzi
B	L'AQUILA	PIAZZA TOMMASO DA CELANO	1		1491081010		abitativo	ripristinare tamponature e tramezzi, consolidare la trave di bordo
B	L'AQUILA	PIAZZA TOMMASO DA CELANO	4		4907942		abitativo	ripristino tamponature e tramezzi principalmente ai piani bassi
B	L'AQUILA	VIA ANDREA DE LITIO	2		4907941		abitativo	rimuovere comignoli pericolanti
B	L'AQUILA	VIA ANDREA DE LITIO	6		4907940		abitativo	rimuovere comignoli pericolanti
B	L'AQUILA	VIA ANDREA DE LITIO	10		4907908		abitativo	rimuovere le parti pericolanti dei comignoli
B	L'AQUILA	VIA ATRI	2 A		4904692		abitativo	rimozione intonaci e rivestimenti esterni pericolanti su via atri incrocio via teramo. transennamento aree pubbliche sottostanti
B	L'AQUILA	VIA ATRI	4 6		4907045		abitativo	transennamento spazi privati sottostanti tamponature esterne pericolanti, rimozione e riparazione tramezzi interni.
B	L'AQUILA	VIA ATRI	7		4904386		abitativo	ripristino delle tamponature dei tramezzi

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B del 16/05/2009**

esito	Località	indirizzo	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	prescrizioni
B	L'AQUILA	VIA ATRI	10		4904913		abitativo	transennare spazi esterni condominiali per pericolo caduta parti di intonaco pericolante.riparazione tamponature e tramezzi corpo edificio lato via atri
B	L'AQUILA	VIA ATRI	27		4906677		abitativo	rimozione intonaco esterno che presenta parziale distacco e lesioni.rimozione tramezzature interne (int. da 1 a 6)prima dell'accesso
B	L'AQUILA	VIA ATRI	47		149005271		abitativo	rimuovere muri.tamponamento nella parte che minaccia i passaggi interni.rimuovere intonaco da vano scala condominiale.sistemare tramezzature interne agli appartamenti int.1,2,3,4,5 e 6.
B	L'AQUILA	VIA ATRI	73	A	4904690		abitativo	rimozione intonaco e tramezzi vano scala.rimozione tramezzature int 1 e 2.rimozione tamponatura esterna piano terra
B	L'AQUILA	VIA CAPOCROCE	5		4906380		abitativo	messa in sicurezza del muro di sostegno
B	L'AQUILA	VIA CAPOCROCE	7	B	4906307		abitativo	fissare comignolo dislocato
B	L'AQUILA	VIA CAPOCROCE	9		4906282		abitativo	rimuovere comignolo pericolante e transennare la zona
B	L'AQUILA	VIA CARDINALE MAZZARINO	2	4	4904629		non abitativo	confinamento di maschio murario per lieve danno strutturale in testa per schiacciamento
B	L'AQUILA	VIA CARDINALE MAZZARINO	20		4907348		abitativo	sistemazione dei danni leggeri alla tramezzatura. verifica delle lesioni capillari sui muri portanti.
B	L'AQUILA	VIA CARDINALE MAZZARINO	70		4907255		abitativo	verifica e rimozione materiale pericolante dal tetto
B	L'AQUILA	VIA CARLO CHIARIZIA	8		4918143		abitativo	transennatura verso edificio porta leone
B	L'AQUILA	VIA CARLO CHIARIZIA	10		4917099		abitativo	riparazione tamponsture e tramezzi.puntellatura 1 rampa scala.rimozione intonaci
B	L'AQUILA	VIA CARLO CHIARIZIA	12	B-C	4917100		abitativo	consolidamento pilastro.riparazione tramezzi
B	L'AQUILA	VIA CHIETI	2		4904836		abitativo	riparazione danni a tamponature e tramezzi, rimozione intonici distaccati
B	L'AQUILA	VIA CHIETI	2	A	4904752		abitativo	rimozione o fissaggio dei rivestimenti esterni in travertino e controsoffitti. controllo stabilià canne fumarie. sistemazione tegole divelte
B	L'AQUILA	VIA CHIETI	2	B	4904903		abitativo	rimozione comignoli pericolanti e tegole dissestate
B	L'AQUILA	VIA CHIETI	2	C	4904630		abitativo	rimozione o fissaggio dei rivestimenti esterni in travertino e controsoffitti. controllo stabilià canne fumarie
B	L'AQUILA	VIA CHIETI	13	D	4917260		abitativo	riparazione tamponature e tramezzi, rimozione intonaci e rivestimento.
B	L'AQUILA	VIA CHIETI	15		4917234	1	abitativo	rimozione coppi,tegole,intonaci.riparazione tramezzi e tamponature
B	L'AQUILA	VIA CITTADUCALE	17		4904795		abitativo	riparazione danni tamponature e tramezzi. rimozione intonaci, rivestimenti.
B	L'AQUILA	VIA COLLE SAPONE	4		4907091		abitativo	ripristino tamponature esterne e tramezzi piano terra e primo piano,ripristino tamponature vano scala.risarcitura lesioni tramezzi piani superiori
B	L'AQUILA	VIA COLLE SAPONE	4	A	4907127		abitativo	ripristino tamponature esterne e tramezzi piano terra e primo piano,ripristino tamponature vano scala.risarcitura lesioni tramezzi piani superiori
B	L'AQUILA	VIA COLLE SAPONE	4	B	4907063		abitativo	ripristino tamponature esterne e tramezzi piano terra e primo piano,ripristino tamponature vano scala.risarcitura lesioni tramezzi piani superiori

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B del 16/05/2009**

esito	Località	indirizzo	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	prescrizioni
B	L'AQUILA	VIA COLLE SAPONE	6		4907105		abitativo	ripristino tamponature esterne e tramezzi piano terra e primo piano,ripristino tamponature vano scala.risarcitura lesioni tramezzi piani superiori
B	L'AQUILA	VIA COLLE SAPONE	10		4907926		abitativo	ripristino tamponature e tramezzi piano terra e primo e tamponature vano scala
B	L'AQUILA	VIA CONDUTTURA II	19		1491081002		abitativo	rimozione tegole
B	L'AQUILA	VIA CONDUTTURA II	21		1491081009		abitativo	riparazione danni tamponature tramezzi
B	L'AQUILA	VIA EDOARDO SCARFOGLIO	9		1490050415		abitativo	riparazioni danni leggeri alle tamponature e tramezzi/rimozione di intonaci, rivestimenti, rimozione di oggetti interni o esterni, transennature e protezione passaggi
B	L'AQUILA	VIA EDOARDO SCARFOGLIO	9		1490050417		abitativo	riparazioni danni leggeri alle tamponature e tramezzi/rimozione di intonaci, rivestimenti, rimozione di oggetti interni o esterni, transennature e protezione passaggi
B	L'AQUILA	VIA EDOARDO SCARFOGLIO	9		1490050416		abitativo	riparazioni danni leggeri alle tamponature e tramezzi/rimozione di intonaci, rivestimenti, rimozione di oggetti interni o esterni, transennature e protezione passaggi
B	L'AQUILA	VIA EDOARDO SCARFOGLIO	11		4912130		abitativo	riparazione danni leggeri tamponature e tramezzi/rimozione intonaci rivestimenti e controsoffitture
B	L'AQUILA	VIA EDOARDO SCARFOGLIO	11	B	4907545		abitativo	riparazione danni leggeri alle tamponature e ai tramezzi/rimozione intonaci rivestimenti controsoffittature/rimozione tegole, comignoli, parapetti, rimozione oggetti interni o esterni/transennature e prot. passaggi
B	L'AQUILA	VIA EDOARDO SCARFOGLIO	13		1491050419		abitativo	puntellatura volta piano terra
B	L'AQUILA	VIA EDOARDO SCARFOGLIO	70		4912089		abitativo	ripristino lesioni pareti portanti, veifica stabilita' e deformabilita' solaio, verifica impianto elettrico
B	L'AQUILA	VIA ENRICO CASTI	4	B	4907133		abitativo	riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi.rimozione intonac i rivestimeti controsoffitti
B	L'AQUILA	VIA ENRICO CASTI	6		4907914		abitativo	riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi.puntellature di scale.rimozione di intonaci rivestimenti.consolidamento vano scala
B	L'AQUILA	VIA ENRICO CASTI	10		4907132		abitativo	riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi.rimozione intonaci.rivestimenti controsoffittature
B	L'AQUILA	VIA ETTORE MOSCHINO	22		4907498		abitativo	cerchiatura di un pilastro
B	L'AQUILA	VIA ETTORE MOSCHINO	23		1490050407		abitativo	riparazione tamponature e tramezzi
B	L'AQUILA	VIA ETTORE MOSCHINO	23		4907546		abitativo	riarazione tamponature in prossimità della porta di accesso
B	L'AQUILA	VIA ETTORE MOSCHINO	23	A	1490050405		abitativo	riparazione parapetti dei balconi puntellatura di un solaio e riparazione tramezzi
B	L'AQUILA	VIA F. PAOLO MICHETTI	5		4907842		abitativo	transennature eree esterne e protezione passaggi, rimozione intonaci, rivestimenti esterni
B	L'AQUILA	VIA FEDERICO TRECCO	1		4906860		abitativo	vanno consolidate le tamponature (alcune sostituite) agli interni 1,3,4,5,6,11,13; all'interno 1 va consolidato il nodo tra trave e pilastro (è stato tagliato il ferro del pilastro prima del sisma)

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B del 16/05/2009**

esito	Località	indirizzo	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	prescrizioni
B	L'AQUILA	VIA FEDERICO TRECCO	8		4907246		abitativo	rimozione piastrelle esterne pericolanti e transennatura perimetro edificio
B	L'AQUILA	VIA FIORE PARIS	6	8	4907425		abitativo	rimozione parte comignoli sul tetto
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO JOVINE	21		4906390		abitativo	rimozione cortina e transennatura
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	11	13	4904408		abitativo	piccoli interventi ripristino intonaci divisori.lesione sul vano porta su muri portanti
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	13	A	4907705		abitativo	interventi di ripristino intonaci,tramezzi e tamponature,specie al piano terra,1 e 2
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	15		4904546		abitativo	interventi di ripristino tamponamenti,divisori,intonaci specie al piano terra 1,2,3. ripristino lesione puntuali solette scale
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	21	D	1490083001		abitativo	riparazione tamponatura e tramezzi. rimozione comignoli, cornicioni, ecc. transennatura e protezione passaggi.
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	40	E	4907247		abitativo	riparazione lesione tamponature vano scala - riparazione lesioni tamponature interni appartamenti
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	44		4906921		abitativo	riparazione solaio, muri portanti e architrave porta
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	68	F	4904581		non abitativo	riparazione danni medio gravi di tramezzi e tamponature.rimozione comignoli e intonaci
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	68	H	4907847		abitativo	riparazione danni leggeri tamponature e tramezzi e rimuovere intonaci
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	70		4907903		non abitativo	riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi rivestimenti interni ed esterni
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	70	A-B	4907817		non abitativo	riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi. rimozione intonaci. rivestimenti controsoffittature
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	76		4904582		non abitativo	riparazione cantonale (frontale destro) e riparare danni leggeri a tamponature e tramezzi
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	76	D	4907721		abitativo	rimozione intonaco ai tramezzi degli appartamenti e dei locali adibiti a garage
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	76	E	4907728		abitativo	consolidamento delle tamponature lesionate al piano seminterrato e pianoterra.consolidamento tramezzi ai piani 1 e 2
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	78	80-82-84	4906250		abitativo	consolidamento muratura n.civico 80. lavori di messa in sicurezza di parte dei tramezzi di cui ai civici 82 e 84
B	L'AQUILA	VIA FRANCESCO SANTAVICCA	2	4	4906938		abitativo	riparazione tamponature tramezzi e rimozione di tegole
B	L'AQUILA	VIA GABRIELE ROSSETTI	8		1490050438		non abitativo	prevedere opere di sostegno di architrave in calcestruzzo armato sopra apertura interna fabbricato
B	L'AQUILA	VIA GIACOMO PUCCINI	1	5	4907734		abitativo	ripristino di tramezzature interne e tamponature esterne
B	L'AQUILA	VIA GIACOMO PUCCINI	7	11	4907517		abitativo	verifiche su attacchi trave-pilastro. ripristino tramezzature interne e tamponature esterne
B	L'AQUILA	VIA GIACOMO PUCCINI	13	15-17	4907748		abitativo	verifiche su attacchi trave-pilastro. ripristino tramezzature interne e tamponature esterne
B	L'AQUILA	VIA GIOVANNI FENEZIANI	5		4906957		abitativo	rivestimento esterno da rimuovere
B	L'AQUILA	VIA IGNAZIO SILONE	12		4907727		abitativo	rimozione comignoli
B	L'AQUILA	VIA IGNAZIO SILONE	18		4907726		abitativo	rimozione comignoli
B	L'AQUILA	VIA LANCIANO	31		4907042		abitativo	ripristino tamponature lesionate.sostituzione tegole danneggiate.controllo copertina in travertino all'ultimo livello.

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B del 16/05/2009**

esito	Località	indirizzo	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	prescrizioni
B	L'AQUILA	VIA LUIGI FALCONI	4		4907241		abitativo	rifacimento tamponatura sul vano scala; consolidamento tramezzi piano garage; demolizione e rifacimento tamponatura esterna al primo piano; scarnitura e consolidamento pilastro interrato fronte scala e soletta scala; tramezzi del piano garage vanno consolati; consolidamento tamponatura fino al terzo piano
B	L'AQUILA	VIA MONTE PUZZILLO	5		4905081		abitativo	rimozione tegole e ricoprimento comignoli, possibilie puntellamento di un solaio
B	L'AQUILA	VIA MONTE ROTONDO	2		4904577		abitativo	battitura intonaco esterno.messa in sicurezza tramezzi
B	L'AQUILA	VIA MONTE ROTONDO	4		4907120		abitativo	battitura intonaco esterno (presenza rigonfiamenti in corrispondenza fasci di piano)
B	L'AQUILA	VIA MONTE SALVIANO	11	13	4907878		abitativo	riparazione tramezzi e tompagni.eliminazione intonaci esterni ed interni distaccati.rimozione coprigiunto in lamiera distaccata ai piani alti
B	L'AQUILA	VIA MONTE SALVIANO	15		4907877		abitativo	riparazione danni medio gravi ai tompagni e tramezzi ai primi tre livelli. demolire alcune paretine esterne sui balconi delle cucine ai piani bassi. verificare a tenuta del rivestimento delle facciate in corrispondenza della struttura
B	L'AQUILA	VIA MONTE TERMINILLO	1		4905720		abitativo	riparazioni tavelloni del solaio di copertura
B	L'AQUILA	VIA MONTE VELINO	28		7110		abitativo	puntellatura delle travi fessurate; riparazione velette sotto architravi garage; rimozione rivestimento in pietra sotto architravi garage
B	L'AQUILA	VIA MONTE VELINO	34	A	4907175		abitativo	necessari interventi di rimozione degli intonaci esterni e di porzioni di tamponatura e pericolanti.rimozioni delle tamponature del vano scala
B	L'AQUILA	VIA MONTE VELINO	34	B	4906955		abitativo	necessari interventi di rimozione degli intonaci esterni e di porzioni di tamponatura e pericolanti.rimozioni delle tamponature del vano scala
B	L'AQUILA	VIA MONTEREALE	1		149005272		abitativo	rimuovere muri.tamponamento nella parte che minaccia i passaggi interni.rimuovere intonaco da vano scala condominiale.sistemare tramezzature interne agli appartamenti int.da 1 a 13
B	L'AQUILA	VIA NICOLA MOSCARDELLI	7		4906862		altro uso	riparare o consolidare i tamponamenti interni ed esterni al piano 1 e tranzennare zona alla base.rimozione intonaco nel vano scala
B	L'AQUILA	VIA PENNE	12		4906265		abitativo	ripristino tamponature lesionate.sostituzione tegole danneggiate
B	L'AQUILA	VIA PENNE	14		4906240		abitativo	ripristino tamponature lesionate.sostituzione tegole danneggiate
B	L'AQUILA	VIA STRINELLA	6		4904750		abitativo	ripristino tamponature lesionate.rimozione grglie livello cornicione esterno.sostituzione tegole danneggiate
B	L'AQUILA	VIA STRINELLA	8		4904743		abitativo	ripristino tamponature lesionate.sostituzione tegole danneggiate
B	L'AQUILA	VIA STRINELLA	10		4904387		abitativo	ripristino tamponature lsonate .verifica stabilità cortina in corrispondenza spigoli del vano scala.sostituzione tegole danneggiate
B	L'AQUILA	VIA STRINELLA	16	A	4906534		abitativo	rimozione intonaci e riparazione danni alle tamponature con incollaggio di rete e intonaco
B	L'AQUILA	VIA STRINELLA	18		4918199		abitativo	riparazione danni leggeri tamponature e tramezzi. rimozione intonaci, rivestimenti, controsoffittature, cornicioni, parapetti a getti. rimozione di altri oggetti esterni e interni. transennature e protezione passaggi
B	L'AQUILA	VIA STRINELLA	114		4918142		abitativo	riparazione tamponature e tramezzi, rimozione intonaci e rivestimento. verifica strutturale e puntuale autorimessa al secondo livello.

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B del 16/05/2009**

esito	Località	indirizzo	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	prescrizioni
B	L'AQUILA	VIA STRINELLA	118		4918221		abitativo	riparazione tamponature e tramezzi, rimozione intonaci e rivestimento.
B	L'AQUILA	VIA TERAMO	37		4904815		abitativo	riparazione tramezzi e ripristino intonaco interno
B	L'AQUILA	VIA TERAMO	41		4904569		abitativo	rimozione tamponature crollate a piano terra e transennamento spazi privati sottostanti. puntellamento pianerottoli, scale causa sconnessioni strutturali
B	L'AQUILA	VIA TERAMO	47		4918229		abitativo	riparazione danni transennature e tramezzi. rimozione intonaci e transennature
B	L'AQUILA	VIA TERAMO	47		4917201		abitativo	transennature verso via carlo chiarizia
B	L'AQUILA	VIALE ALCIDE DE GASPERI	23		4907072		abitativo	ripristino intonaco, alcuni tamponamenti e divisori soprattutto al piano terra
B	L'AQUILA	VIALE ALCIDE DE GASPERI	32	34-36-38	4906954		misto	riparazione maschio murario piano terreno su via leli; rimuovere macerie scale civico 36; riparare tamponamenti e tramezzi piano primo
B	L'AQUILA	VIALE ALCIDE DE GASPERI	44		4907773		abitativo	ripristino tompagnatura e tramezzature del primo piano; realizzazione di un sistema anticaduta del materiale costituente la tompagnatura sull'ingresso; ripristino di intonaci e muratura nel vano scala; rimozione pannelli in vetro del controsoffitto all'atrio d'ingresso
B	L'AQUILA	VIALE ALCIDE DE GASPERI	58	A	4907772		abitativo	rimozione rivestimento esterno prospiciente la rampa di accesso ai locali garage, locali tecnologici e accesso secondario al fabbricato e nelle zone d'interdizione al passaggio pedonale e veicolare; ripristino tompagnature e tramezzature
B	L'AQUILA	VIALE ALDO MORO	2		4907782		abitativo	messa in sicurezza tramezzi piani bassi.messa in sicurezza comignoli e tegole
B	L'AQUILA	VIALE ALDO MORO	9		4907176		abitativo	mesa in sicurezza (eventuale rimozione) tramezzi danneggiati piani bassi. messa in sicurezza comignoli e tegoli sporgenti
B	L'AQUILA	VIALE ALDO MORO	11	I	4907108		abitativo	riparazione perdita locale autoclave
B	L'AQUILA	VIALE ALDO MORO	11	L	4907168		abitativo	spicconatura intonaci esterni, demolizione/rifacimento tramezzature interne per permettere la fruibilità definitiva
B	L'AQUILA	VIALE ANTONIO PANELLA	8		4910936		abitativo	puntellamento angolo est, ovvero tirantatura. controllo e messa in sicurezza versante incombente
B	L'AQUILA	VIALE DELLA CROCE ROSSA	11		4905121		abitativo	messa in sicurezza tamponatura piano primo. transennare terrazza confinante con edificio adiacente. messa in sicurezza tegole.
B	L'AQUILA	VIALE DELLA CROCE ROSSA	25		4907430		abitativo	rimozione di un comignolo. messa in sicurezza tamponamenti lati corti edificio.
B	L'AQUILA	VIALE DELLA CROCE ROSSA	31		4907429		abitativo	transennare in prossimità tamponamento pericolante.
B	L'AQUILA	VIALE DELLA CROCE ROSSA	49		4907004		abitativo	riparazioni danni estesi alle tamponature e tramezzi
B	L'AQUILA	VIALE DELLA CROCE ROSSA	85		4904925		abitativo	riparare danni leggeri alle tamponature dei piani bassi; presidiare o rimuovere comignolo.
B	L'AQUILA	VIALE GIACOMO CALDORA	12		4917719		non abitativo	rimozione massi e transennatura area retrostante franata
B	L'AQUILA	VIALE PESCARA	17		4907337		abitativo	ripristino delle tamponature dei tramezzi
B	PRETURO-MENZANO	VIA VITTORIO EMANUELE	1		04926514	1	abitativo	riparazione scala e ballatoio su piazzale s domenico- consolidamento murario vano interno - demolizione balconcino su viale v. veneto-sistemazione co

**COMUNE DELL'AQUILA - Elenco verifiche con esito B del 16/05/2009**

esito	Località	indirizzo	civico	civ_2	fabbricato	sub	uso	prescrizioni
B	SASSA-PAGLIARE	VIA L'AQUILA-SASSA	66	A/B	4924063		abitativo	rimozione comignoli attualmente adagiati sul manto di copertura;verifica e ripristino delle tamponature interessate dalle lesioni
B	SASSA-PAGLIARE	VIA L'AQUILA-SASSA	70		4922876	1	abitativo	riparazione e ripristino delle tamponature danneggiate al piano terra; riparazione e ripristino delle tamponature lungo l'accesso al vano scala per raggiungere il primo piano
B	SASSA-PAGLIARE	VIA MADONNA DI PAGLIARE	15		4922053	1	non abitativo	proteggere i percorsi di accesso dal pericolo di distacco dei tamponamenti del fabbricato attiguo
B	SASSA-PAGLIARE	VIA MADONNA DI PAGLIARE	15		4923106	1	abitativo	ripristino collegamento tamponature rispetto agli elementi portanti di riquadro;per agibilità al piano superiore (appartamenti) proteggere i percorsi di accesso agli stessi
B	SASSA-PAGLIARE	VIA MADONNA DI PAGLIARE	29		4922891	1	abitativo	rimozione tamponamento in laterizio nella zona di ingresso abitazione
B	SASSA-PAGLIARE	VIA TARTAGLIONE	2		4924580	1	abitativo	demolizione tramezzo all'ultimo piano
B	SASSA-PAGLIARE	VIA TARTAGLIONE	3		4925364	1	abitativo	rimozione del comignolo lesionato dell'edificio stesso e dell'edificio di fronte (aggregato 4924581)
B	SASSA-PALOMBAIA	VIA PALOMBAIA	36		4921912		abitativo	rimozione e ricostruzione o ripristino delle tamponature e dei tramezzi danneggiati dal sisma adottando idonee soluzioni tecniche migliorative rispetto allo stato pre-sisma
B	PIANOLA	VIA MALEPASSO	12		4920830	1	abitativo	rimozione comignoli e tegole pericolanti
B	PRETURO	S.S. OTTANTA DIR	1		4923858	1	abitativo	rimozione intonaci, tegole e copertura
B	SAN VITTORINO	S.S. OTTANTA	158	KM 7,400	4924202	1	abitativo	riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi. rimozione di tegole verifica collegamenti tettoia in legno, transennature passaggiumuro di sostegno lato sud.
B	SAN VITTORINO	VIA CASTELLO	4		4926610	1	abitativo	messa in sicurezza parti pericolanti e/o crollate
B	SAN VITTORINO	VIA PIZZOLI	1		4924188		abitativo	bonificare e rimuovere il serbatoio di gasolio in disuso
B	SAN VITTORINO	VIA STRETTA	5	7	4924185	1	abitativo	riparazione danni leggeri alle tamponature dell'abitazione di capulli emanuela
B	SAN VITTORINO	VIA STRETTA	11		4924239	1	abitativo	riparazione danni alle tamponature e ai tramezzi; rimozione di intonaci, rivestimenti e controsoffitto; rimozione tegole e comignoli; rimozione oggetti interni (camino)
B	SASSA	VIA DEI PINI	2	B	4923049	1	abitativo	consolidamento muri portanti nei tratti interessati;rifacimento del tramezzo della cabina armadio al primo piano
B	SASSA	VIA DEI PINI	4		4923047	1	abitativo	consolidamento dei muri portanti e dei tramezzi nei tratti lesionati
B	SASSA	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	1		4922651	1	abitativo	ripristino controsoffittature piano secondo
B	SASSA	VIA L'AQUILA-SASSA	38		4923147		abitativo	rimozione parti di intonaco pericolanti
B	SASSA	VIA L'AQUILA-SASSA	42		4921939		abitativo	riparazione tamponature/tramezzi;rimozione intonaci;rimozione tegole/comignoli