

esito	ID_SUB	DENOMINAZIONE	località	indiririzzo	civico	civ_2	id_aggregato	id_corpo	uso	provvedimento	data verifica	pubblicato	qualità
B	507797	RIGHETTI ROBERTA	(COPPITO)	VIA DEL CORSO	0		4908334	1	abitativo	RIMOZIONE DI INTONACI, RIVESTIMENTI, CONTROSOFFITTATURE - RIPARAZIONE DANNI LEGGERI ALLE TAMPONATURE E TRAMEZZI (ESTESI) -	2009-10-16		1
B	83314	CARUSO PASQUALE GIUSEPPE	(COPPITO)	VIA DELLA FORNACE	28		4911574	1	abitativo	LIMITATI: RIPARAZIONE DANNI LEGGERI SCALA	2009-10-22		1
A	507810	BELLINI GIORGIO/VALDRAPPA RITA	(COPPITO)	VIA ROCCA DI MEZZO	33	35	4908836	9	abitativo		2009-08-20		1
B	507756	CHIARAVALLE LUDOVICO	(PAGANICA)	VIA ALDO MORO	3		4912805		abitativo	RIPARAZIONE COPERTURA (ESTESI) - RIMOZIONE DI TEGOLE, COMIGNOLI, PARAPETTI (ESTESI) -	2009-10-27		1
E	507707	CRESCENZO MARIA MARISA	(PAGANICA)	VIA MADONNA D'APPARI	18		1		abitativo		2009-10-21		1
E	507709	PACE CHERUBINO - PACE MARIANNA	(PAGLIARE)	VIA DEL POGGIO	3	-5-9	4924585	2	abitativo		2009-05-02		1
B	507738	GRAZIANI GRAZIANO E ALTRI	(PAGLIARE)	VIA S.PIETRO			4924553		abitativo	RIPARAZIONE COPERTURA - RIMOZIONE DI INTONACI, RIVESTIMENTI, CONTROSOFFITTATURE - RIMOZIONE DI TEGOLE, COMIGNOLI, PARAPETTI - RIPARAZIONE DANNI LEGGERI ALLE TAMPONATURE E TRAMEZZI (ESTESI) -	2009-07-21		1
E	507708	BARBERINI C. - NARDECCHIA A.	(PILE)	VIA FONTE BURRI II	6	4	4910101		abitativo		2009-10-22		1
B	507757	MASTROPIETRO CARLA	(S.ELIA)	VIA S.ELIA	10		4900199	1	abitativo	RIPARAZIONE DANNI LEGGERI ALLE TAMPONATURE E TRAMEZZI - ESTESI: LA PARETE CONFINANTE CON IL CIV.12 VA PROTETTA CONTRO LE INFILTRAZIONI D'ACQUA.	2009-04-17		1
A	507801	GIANCARLI-DI VINCENZO-ALOISIO BIANCAMARIA	(S.ELIA)	VIA S.ELIA	18		4901714		abitativo	RIPARAZIONE DANNI LEGGERI ALLE TAMPONATURE E TRAMEZZI -	2009-10-29		1
E	507796	BERRADI-CIAMMETTI	(SAN MARCO)	VIA DEL PIANO	5		4924832		abitativo	RIPARAZIONE DANNI LEGGERI ALLE TAMPONATURE E TRAMEZZI - RIMOZIONE DI ALTRI OGGETTI INTERNI O ESTERNI - MESSA IN OPERA DI CERCHIATURE O TIRANTI (ESTESI) -	2009-10-29		1

LEGENDA: codice qualità

1 scheda confermata

2 scheda con informazioni incomplete

-1 sopralluogo da eseguire di nuovo

-2 non abitativo